



## **HI 955301 TERMOMETRO PT100 CON STAMPANTE E COLLEGAMENTO AL PC**

### **DESCRIZIONE ED USO**

HI 955301 è un accurato termometro con sensore Pt 100 a 4 fili. Oltre a fornire un'elevata risoluzione e precisione delle misure, può registrare i dati misurati, stampandoli direttamente, memorizzandoli e trasferendoli al computer.

Lo strumento può registrare automaticamente fino a 16000 valori di temperatura, ad intervalli di tempo regolari impostati dall'utente. I dati memorizzati possono essere sia stampati con la stampante incorporata, che trasferiti al computer.

HI 955301 si collega al PC semplicemente appoggiandolo sulla basetta di interfaccia HI 9200, collegata alla porta seriale del computer; il software Windows® compatibile HI 92000 gestisce il collegamento e permette di salvare i dati, stamparli, produrre grafici.

Tutte le misure registrate sono complete di data ed ora. L'ampio display a cristalli liquidi visualizza la misura di temperatura, il valore dell'intervallo di registrazione. Tutto questo in uno strumento portatile del peso di solo 550 grammi.

La serie di sonde a Pt100 HI 768 include molteplici modelli per misure di temperatura accurate in qualsiasi tipo di applicazione.