



HI 98801

TERMOMETRO A TERMOCOPPIA K, J, T CON STAMPANTE E MEMORIA, COLLEGABILE AL PC

DESCRIZIONE ED USO

Il termometro HI 98801 unisce caratteristiche di elevata precisione e ampia scala di misura alla possibilità di stampare o memorizzare i dati, sia a campione che automaticamente, e di trasferirli al computer.

Tutte le misure registrate sono sempre complete di data, ora, numero di campione e di sonda. Allo strumento si possono collegare sonde a termocoppia tipo K, J o T.

Oltre a memorizzare automaticamente i dati provenienti dalle sonde ad intervalli selezionabili dall'utente tra 1 e 180 minuti, questi strumenti possono anche essere usati per controlli a campione, memorizzando o stampando la misura corrente semplicemente premendo un tasto.

L'ampio display a cristalli liquidi retroilluminato permette un uso agevole di questi termometri anche in ambienti con scarsa illuminazione. Il collegamento al computer avviene per mezzo dell'interfaccia ad infrarossi HI 9200, che può restare sempre collegata al vostro PC.

Basta appoggiarvi sopra il termometro ed in pochi secondi il software Windows® compatibile HI 92000 completerà il trasferimento dei dati memorizzati.

HI 98801 può essere alimentato a batterie o a 12 Vdc. È disponibile una vasta gamma di sonde a termocoppia tipo K (serie HI 766) per ogni tipo di applicazione industriale.